

通学路対策箇所図(倉橋地区)

26-36: 交通が多く見通しが悪いため危険



(対策方法)


路面標示の復元

26-38: 道幅が狭く歩道が無いため危険



(対策方法)

安全指導と見守りで対応



26-37: 歩道側溝に蓋が無く危険



(対策方法)

安全指導で対応

26-39: 歩道が狭くガードレールが無いため危険



(対策方法)

安全指導で対応