

## 呉市営住宅における吹付けアスベスト等（※）の使用実態について

管理開始から措置済みの対策を行った市営住宅

令和4年4月1日時点

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
山の手アパート	呉市山手2丁目14番	S45	4号館	1階～4階の居室・浴室・台所の天井, 5階の浴室	済	H22～H25, R1	除去工事済
山の手アパート	呉市山手2丁目14番	S45	5号館	1階～4階の居室・浴室・台所の天井, 5階の浴室	済	H24～H27, R2	除去工事済
山の手アパート	呉市山手2丁目15番	S47	6号館	1階～4階の居室・浴室・台所の天井, 5階の浴室	済	H28～H30, R3	除去工事済
山の手アパート	呉市山手2丁目16番	S47	9号館	1階～4階の居室・浴室・台所の天井, 5階の浴室	済	H17～H21, H30	除去工事済

（※）アスベストを0.1%を超えて含有するもの