
通学路対策要望箇所図（広東・広西北部地区）①



26-28：路面標示等が消えかけている

（対策方法）
横断歩道の塗装，横断歩道ありの注意喚起の塗装

26-27：アスファルト舗装に溝があり，自転車通学の生徒が転倒の危険性がある

（対策方法）
アスファルト舗装

26-28：路面標示等が消えかけている

（対策方法）
横断歩道の塗装，横断歩道ありの注意喚起の塗装

30-7：拡張工事により交通量が増えたり，スピード超過が増えたりする

（対策方法）
信号機の新設

26-28：路面標示等が消えかけている

（対策方法）
横断歩道の塗装，横断歩道ありの注意喚起の塗装

26-28：路面標示等が消えかけている

（対策方法）
横断歩道の塗装，横断歩道ありの注意喚起の塗装

26-28：路面標示等が消えかけている



（対策方法）
横断歩道の塗装，
横断歩道ありの注意喚起の塗装

26-28：路面標示等が消えかけている

（対策方法）
横断歩道の塗装，
横断歩道ありの注意喚起の塗装

R5-1：スピードを緩めることなく横断歩道に進入する自動車が多く，危険である。

（対策方法）
通学路標識の設置

26-42：多くの児童を待機させる場所がなく危険

（対策方法）
バス停の新設，待機場所の確保

通学路対策要望箇所図（広東・広西北部地区）②



通学路対策要望箇所図（広南部地区）

R6-3：道幅が狭く，スピードを出して通行する自動車も多いため危険



（対策方法）
スピードを抑制する路面標示

R１-5：バス停前がカーブになっており，バス停待合所に車が突っ込んでくる恐れがある



（対策方法）
キングライトの設置

25-2：通行車両が多く道路が狭いため危険



（対策方法）
道路の水たまりを解消（側溝修繕）

25-1：通行車両が多く狭く見通しの悪いｶｰﾌﾞが多く危険



（対策方法）
区画線の引き直し，側溝の改修による路肩拡幅，路肩部の着色

R3-6：歩道の鉄板に隙間があり，足をはさむ恐れがある




（対策方法）
ガードパイプの設置

29-1：ガードレールが無いため転落の危険性がある



（対策方法）
ガードレールの設置

通学路対策要望箇所図（仁方地区）



通学路対策要望箇所図(広東・広西北部地区)③

