広島県呉市
報道発表資料

令和8年11月11日
環境部環境政策課
☎0823-25-3300

東部火葬場の加圧給水ポンプの故障による断水対応について

令和８年１０月２３日（金），東部火葬場（呉市安浦町大字安登字寒風１１０１８番地の１）において加圧給水ポンプユニットの給水ポンプ盤の故障が発生し，火葬場内に給水できない状態となっています。

なお，火葬業務に影響はありません。

１　原因及び現状

加圧給水ポンプユニットの給水ポンプ盤の故障により，一旦タンクに溜めた水を火葬場内に圧送する設備が作動せず，施設内のトイレの水も流せない状態です。

２　復旧時期

早期復旧を目指しますが，部品の手配に時間を要するため，復旧までには２か月程度かかる見込みです。

３　対応

洋式仮設トイレ２台，仮設手洗い場１台をリースにより設置しています。