5. 被災風景資料

1. 天応地区

図 6-1　天応地区拡大図

（1）川が埋まり土砂が左岸に流出

（2）浸水と土砂流入で家屋が全壊

（3）背戸の川が左岸に氾濫

（4）護岸を侵食し土砂が流出

（5）西条三丁目の土砂崩れ現場

（6）田中八幡神社で鳥居等が破損

（7）宮町で大規模な浸水被害

（8）漂着した車により隧道が閉塞

（9）天崎橋の橋台が破損

（10）南町では広範囲が床上浸水

（11）天応中学校裏の土砂崩れ現場

（12）大屋川で堰堤が決壊

5. 被災風景資料

2. 安浦地区（市原、中畑、下垣内）



図 6-2　安浦地区市原航空写真（国土地理院提供）

図 6-3　安浦地区中畑・下垣内航空写真（国土地理院提供）

(1) 沢を土石流が流下し野呂川に到達

(2) 大規模な斜面崩壊が発生し住家に被害

(3) 野呂川右岸でも数箇所斜面が崩壊した

(4) 急斜面地用擁壁が右住家を保護

(5) 集落中心部で土砂が崩壊し住家が流失

(6) 11 名の住民が 2 日間集会所へ避難

(1) 中畑川右岸で土砂が崩壊し川に到達

(2) 中畑集落内では右岸が 2 ヶ所崩壊した

(3) 一部の住民は中畑自治会館へ避難

(4) 左岸でも 1 ヶ所が大規模崩壊

(5) 下垣内地区では地区全体に土石流被害

(6) 上流側川沿いではほとんど被害なし