

# 通学路対策要望箇所図(川尻地区)

R4-6: 下ってくる自動車から横断者が見えにくく危険である。



(対策方法)

横断歩道標識の図柄の変更, 注意喚起の路面標示, 横断歩道のカラー塗装

28-12: 道が狭く危険



(対策方法)  
道路の拡張

R7-4: 横断歩道における歩行者の待機場所が確保されていないため, 危険である。



(対策方法)

歩道の整備による横断歩道における歩行者待機場所の確保

26-30: 道が狭く危険



(対策方法)

全線ではないが道路の拡張

R3-2: 道路, 歩道が狭く, 一部ガードパイプもないことから自動車と接触する可能性がある



(対策方法)

道路, 歩道の整備