



## 日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区の廃酸流出事故について (第2報)

日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所呉地区から廃酸(※1)が海域に流出した事案に係る呉市の対応状況及び同社における酸洗設備(※2)暫定稼働による製品の生産再開についてお知らせします。

※1 廃酸……鉄製品の表面を滑らかにするために希塩酸で洗浄した後の塩酸

※2 酸洗設備……塩酸により鉄製品の表面の錆を落とし、滑らかにする設備

### 1 呉市の対応状況

- ・ 8月6日(金) 廃酸流出事故発生以後の状況の現場確認及び同社からの事情聴取水質汚濁防止法に基づく事故の状況及び講じた措置の概要の報告書受理
- ・ 8月8日(日) 廃酸設備に係る防液堤(※3)の気密性確保のための水張りテスト実施(水漏れがないことを確認)  
※3 防液堤……酸がタンクから流出した場合、これを受け止めるための堤

### 2 暫定稼働

- 上記を踏まえ、同社において酸洗設備を暫定稼働し、製品の生産を再開
- ・ 流出の原因となったタンクは不使用
  - ・ 排出口からの排水のpHを毎日計測し、呉市に報告(月2回)

### 3 その他

最終的な復旧方法やその工程等については、現在、同社において検討中