



日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区の油流出について

日本製鉄（株）瀬戸内製鉄所呉地区から油が海域に流出した事案及び呉市の対応状況についてお知らせします。

1 事案の概要

(1) 発生日時

令和3年8月14日（土）14時50分頃

(2) 流出の状況

排水口から油膜が出ているのを日本製鉄（株）社員が発見

(3) 流出の原因及び推定流出量

日本製鉄（株）において調査中

2 これまでの呉市の対応状況

日本製鉄（株）から事案の報告を受け、直ちに呉市環境試験センター職員が立入調査を行い、次の事項を確認しました。

(1) 流出に係る応急措置の状況

オイルフェンス及び吸着マットの設置による海域流出の防止を講じていること

(2) 周辺海域の状況

排水口付近に若干の油膜は見られたが、付近海域への広がりはないこと

(3) 再流出の有無

流出箇所からの油の再流出がないこと（8月15日（日）に市職員が現地確認）

3 今後の呉市の対応

今後、日本製鉄（株）から、同社が実施する原因究明調査の結果を踏まえた再発防止のための改善措置について報告を受ける予定です。

同社により適切な改善措置が実施された後、当該改善措置の状況を確認するための立入調査を実施する予定です。