



## 令和4年11月22日(火)に発生した横路小学校での給食への異物混入の原因の特定と再発防止策について

令和4年11月25日(金)から従来とは別の炊飯業者からご飯を調達し、当面の対応をしておりましたが、異物混入の原因が特定できましたので、次のとおり情報提供します。

- 1 混入経路 炊飯釜の一部が剥離し炊飯米に混入
- 2 異物 アルミニウム、ケイ素、鉄、銅などを含む金属
- 3 原因 炊飯釜の老朽化
- 4 再発防止策 炊飯釜の再加工・買換と定期点検の徹底
- 5 今後の方針 炊飯釜の再加工などが完了する3学期より、従来の炊飯業者から提供予定