

通学路対策要望箇所図(吉浦地区)



26-21：道幅が狭い上、速度超過の車両が多く危険



(対策方法)
安全柵のない場所があるため対策が可能であれば対策後施工検討

R6-4：道幅が狭い上に側溝に蓋が設置されていないため、歩行者が、接近してきた車両と接触したり、側溝へ転落したりする危険性がある



(対策方法)
側溝の改修及び蓋の設置

26-22：東側道路からの車両がみえづらく危険



(対策方法)
カーブミラー1基設置