

通学路対策箇所図(下蒲刈地区)



29-2:大雨による崖崩れを起こしており、歩道へ土砂が流れる恐れがある



(対策方法)
道路法面の工事

通学路対策箇所図(蒲刈地区)

