



## 音戸学校給食共同調理場の停電について(最終報)

本日付けで資料提供しました標題の件につきまして、原因が判明しましたのでお知らせします。

### 1 停電の原因

電気受電設備の高圧地絡継電器にヤモリが侵入し、感電したことによるものと判明しました。

### 2 対応

ヤモリの侵入経路と思われる通気口に侵入防止網を設置しました。今後は、適宜外観目視による点検を実施します。