



## 中央乳児保育所（市営公園アパート）の停電による対応について（その2）

令和8年3月24日（火）23時頃、市営公園アパート内に併設する中央乳児保育所保育室の天井から漏水が発生したことに対する対応について、次のとおり報告します。

### 1 漏水の状況について

保育室上の2階に位置する部屋（令和7年9月30日：退去）の浴室内の蛇口から水が流れ、排水口が詰まっていたため、浴室内が水浸しの状態となり、1階部分の保育室へ水が流れていました。

### 2 漏水の原因について

部屋の退去検査では、水が流れていないことを確認し、検査を完了していましたが、止水栓を閉めていなかったため、何らかの原因で蛇口が開き、水が流れ出したと考えられます。

### 3 市営住宅における今後の対応について

退去検査後は、必ず止水栓を閉めることを指定管理者へ指導しました。

### 4 保育所内の停電について

令和8年3月25日（水）及び令和8年3月27日（金）に漏電調査を行い、保育所施設の漏水による漏電はしていないことを確認しました。

### 5 保育の再開について

部屋の一部が漏水の影響を受けましたが、昨日3月26日（木）に清掃及び消毒を実施しており、令和8年3月28日（土）実施予定の2歳児の修了式について、予定どおり中央乳児保育所内で実施することとします。また、中央乳児保育所での保育も同日の令和8年3月28日（土）から再開します。

### 6 山の手保育所での代替保育について

中央乳児保育所及び山の手保育所を利用する保護者に対して状況の説明を行い、山の手保育所で代替保育を行っていましたが、特別な混乱は発生しておりませんでした。