

令和8年7月1日から7月6日の降雨に係る被害状況等について (第2報)

1 災害体制、避難情報等の状況

日 付	時 刻	気象状況等	災害体制
7/1 (水)	12:05	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	15:55	レベル2大雨注意報発表	
7/2 (木)	05:12	レベル2土砂災害注意報解除 レベル2大雨注意報解除	
7/4 (土)	10:47	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	17:31	レベル2土砂災害注意報解除	
7/5 (日)	06:04	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	20:52	レベル2大雨注意報発表	
7/6 (月)	15:18	レベル2大雨注意報解除	
	20:01	レベル2土砂災害注意報解除	

2 雨量情報

項 目	日 時	場 所	雨 量
最大累加雨量	7/4 05:30 ~ 7/6 14:00	倉橋	97.5mm
最大時間雨量	7/6 06:00 ~ 7/6 07:00	斎島	14mm

3 避難所の状況

区分	避難所数	最大避難世帯数	最大避難者数	開設期間
開設避難所	なし	—	—	—
自主避難	1施設※1	3世帯	3名	7/1 17:15 ~ 7/2 6:45 7/5 16:30 ~ 7/6 7:25

※1：つばき会館

4 道路及び交通機関の状況

(1) 交通規制

No.	路線名	規 制	原 因	復 旧	備 考
1	県道小多田安浦線（赤向坂）	7/4 14:50 通行止め	落石		対応中

(2) 主要な交通機関

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
				なし	

(3) 生活バス

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
1	陸路	富士交通	安浦地区	7/4 安浦駅15:59発便から、白稲～赤向坂で運転見合わせ、女子畑上で折り返し運行	<u>未定</u>

5 ライフラインの状況（水道，電気，ガス）

なし

6 休校情報

なし

7 人的被害・物的被害の状況

(1) 人的被害状況

被害なし

(2) 家屋被害状況

被害なし

(3) 公共施設等被害状況

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設（学校，福祉，環境衛生，産業振興施設等）	1 箇所	
学校・保育所	なし	
福祉施設	なし	
産業振興施設	なし	
文化スポーツ施設	1 箇所	7/4 10:00 蘭島文化振興施設 白雪楼室内で雨漏り <u>業者確認済（工事未実施）</u>
消防施設	なし	
市民センター・まちづくりセンター	なし なし	
市営住宅	なし	
環境政策	なし	
② インフラ	5 箇所	
土木施設（道路・河川等）	4 箇所	7/2 6:55 焼山西 3 丁目の市道宮ヶ迫西小学校線が冠水 <u>7/14 湧水処理完了</u>
		7/3 15:43 県道小多田安浦線で落石（約 3 m）。落石は撤去されたが、同程度の落石のおそれがあるため通行止め継続
		7/7 県による測量調査開始（地質調査等）
		7/8 県から依頼した防災ドクターによる現地調査開始 <u>7/24～ 大型土のう擁壁の施工（8 日程度）</u> <u>片側交互通行開始日時は未定</u>

区分		被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
			7/4 17:30 中切川の護岸（安浦町内海南4丁目）破損 県が災害復旧事業により対応予定 7/21 復旧予定時期未定（県）
			7/6 18:00 小坪越農道（遊歩道）のコンクリートが隆起及びクラック（2m×7m） 7/23 現在修理中。お盆明けに修理完了予定
	農林施設 （農道・林道等）	1 箇所	7/2 6:12 林 0016 郷原線（郷原野路の里2丁目4）で倒木 倒木撤去
	港湾・漁港施設	1 箇所	7/6 未明 大浦崎海岸沿いの法面で倒木 7/12 倒木撤去
	上下水道施設	なし	
	③ 普通財産	なし	

(4) その他の被害状況

被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
4 箇所	7/2 9:35 苗代町戸石団地内で倒木により畑の小屋損壊
	7/3 10:47 宅地崖（川尻町東4丁目8番7号）が崩落。ブルーシート措置
	7/4 9:49 民地法面（西惣付町12-7）の崩落
	7/6 14:20 身体障害者施設西側（仁方町戸田4407）の山崖が崩落 （長さ4m×高さ5m×幅2m）

令和8年7月1日から7月6日の降雨に係る被害状況等について (第2報)

1 災害体制、避難情報等の状況

日 付	時 刻	気象状況等	災害体制
7/1 (水)	12:05	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	15:55	レベル2大雨注意報発表	
7/2 (木)	05:12	レベル2土砂災害注意報解除 レベル2大雨注意報解除	
7/4 (土)	10:47	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	17:31	レベル2土砂災害注意報解除	
7/5 (日)	06:04	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	20:52	レベル2大雨注意報発表	
7/6 (月)	15:18	レベル2大雨注意報解除	
	20:01	レベル2土砂災害注意報解除	

2 雨量情報

項 目	日 時	場 所	雨 量
最大累加雨量	7/4 05:30 ~ 7/6 14:00	倉橋	97.5mm
最大時間雨量	7/6 06:00 ~ 7/6 07:00	斎島	14mm

3 避難所の状況

区分	避難所数	最大避難世帯数	最大避難者数	開設期間
開設避難所	なし	—	—	—
自主避難	1施設※1	3世帯	3名	7/1 17:15 ~ 7/2 6:45 7/5 16:30 ~ 7/6 7:25

※1：つばき会館

4 道路及び交通機関の状況

(1) 交通規制

No.	路線名	規 制	原 因	復 旧	備 考
1	県道小多田安浦線（赤向坂）	7/4 14:50 通行止め	落石		対応中

(2) 主要な交通機関

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
				なし	

(3) 生活バス

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
1	陸路	富士交通	安浦地区	7/4 安浦駅15:59発便から、白稲～赤向坂で運転見合わせ、女子畑上で折り返し運行	<u>未定</u>

5 ライフラインの状況（水道、電気、ガス）

なし

6 休校情報

なし

7 人的被害・物的被害の状況

(1) 人的被害状況

被害なし

(2) 家屋被害状況

被害なし

(3) 公共施設等被害状況

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設（学校、福祉、環境衛生、産業振興施設等）	1 箇所	
学校・保育所	なし	
福祉施設	なし	
産業振興施設	なし	
文化スポーツ施設	1 箇所	7/4 10:00 蘭島文化振興施設 白雪楼室内で雨漏り <u>業者確認済（工事未実施）</u>
消防施設	なし	
市民センター・まちづくりセンター	なし なし	
市営住宅	なし	
環境政策	なし	
② インフラ	5 箇所	
土木施設（道路・河川等）	4 箇所	7/2 6:55 焼山西 3 丁目の市道宮ヶ迫西小学校線が冠水 <u>7/14 湧水処理完了</u>
		7/3 15:43 県道小多田安浦線で落石（約 3 m）。落石は撤去されたが、同程度の落石のおそれがあるため通行止め継続
		7/7 県による測量調査開始（地質調査等）
		7/8 県から依頼した防災ドクターによる現地調査開始 <u>7/24～ 大型土のう擁壁の施工（8 日程度）</u> <u>片側交互通行開始日時は未定</u>

区分		被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
			7/4 17:30 中切川の護岸（安浦町内海南4丁目）破損 県が災害復旧事業により対応予定 7/21 復旧予定時期未定（県）
			7/6 18:00 小坪越農道（遊歩道）のコンクリートが隆起及びクラック（2m×7m） 7/23 現在修理中。お盆明けに修理完了予定
	農林施設 （農道・林道等）	1 箇所	7/2 6:12 林 0016 郷原線（郷原野路の里2丁目4）で倒木 倒木撤去
	港湾・漁港施設	1 箇所	7/6 未明 大浦崎海岸沿いの法面で倒木 7/12 倒木撤去
	上下水道施設	なし	
③ 普通財産		なし	

(4) その他の被害状況

被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
4 箇所	7/2 9:35 苗代町戸石団地内で倒木により畑の小屋損壊
	7/3 10:47 宅地崖（川尻町東4丁目8番7号）が崩落。ブルーシート措置
	7/4 9:49 民地法面（西惣付町12-7）の崩落
	7/6 14:20 身体障害者施設西側（仁方町戸田4407）の山崖が崩落 （長さ4m×高さ5m×幅2m）

令和8年7月1日から7月6日の降雨に係る被害状況等について (第2報)

1 災害体制、避難情報等の状況

日 付	時 刻	気象状況等	災害体制
7/1 (水)	12:05	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	15:55	レベル2大雨注意報発表	
7/2 (木)	05:12	レベル2土砂災害注意報解除 レベル2大雨注意報解除	
7/4 (土)	10:47	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	17:31	レベル2土砂災害注意報解除	
7/5 (日)	06:04	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	20:52	レベル2大雨注意報発表	
7/6 (月)	15:18	レベル2大雨注意報解除	
	20:01	レベル2土砂災害注意報解除	

2 雨量情報

項 目	日 時	場 所	雨 量
最大累加雨量	7/4 05:30 ~ 7/6 14:00	倉橋	97.5mm
最大時間雨量	7/6 06:00 ~ 7/6 07:00	斎島	14mm

3 避難所の状況

区分	避難所数	最大避難世帯数	最大避難者数	開設期間
開設避難所	なし	—	—	—
自主避難	1施設※1	3世帯	3名	7/1 17:15 ~ 7/2 6:45 7/5 16:30 ~ 7/6 7:25

※1：つばき会館

4 道路及び交通機関の状況

(1) 交通規制

No.	路線名	規 制	原 因	復 旧	備 考
1	県道小多田安浦線（赤向坂）	7/4 14:50 通行止め	落石		対応中

(2) 主要な交通機関

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
				なし	

(3) 生活バス

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
1	陸路	富士交通	安浦地区	7/4 安浦駅15:59発便から、白稲～赤向坂で運転見合わせ、女子畑上で折り返し運行	<u>未定</u>

5 ライフラインの状況（水道，電気，ガス）

なし

6 休校情報

なし

7 人的被害・物的被害の状況

(1) 人的被害状況

被害なし

(2) 家屋被害状況

被害なし

(3) 公共施設等被害状況

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設（学校，福祉，環境衛生，産業振興施設等）	1 箇所	
学校・保育所	なし	
福祉施設	なし	
産業振興施設	なし	
文化スポーツ施設	1 箇所	7/4 10:00 蘭島文化振興施設 白雪楼室内で雨漏り <u>業者確認済（工事未実施）</u>
消防施設	なし	
市民センター・まちづくりセンター	なし なし	
市営住宅	なし	
環境政策	なし	
② インフラ	5 箇所	
土木施設（道路・河川等）	4 箇所	7/2 6:55 焼山西 3 丁目の市道宮ヶ迫西小学校線が冠水 <u>7/14 湧水処理完了</u>
		7/3 15:43 県道小多田安浦線で落石（約 3 m）。落石は撤去されたが、同程度の落石のおそれがあるため通行止め継続
		7/7 県による測量調査開始（地質調査等）
		7/8 県から依頼した防災ドクターによる現地調査開始 <u>7/24～ 大型土のう擁壁の施工（8 日程度）</u> <u>片側交互通行開始日時は未定</u>

区分		被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
			7/4 17:30 中切川の護岸（安浦町内海南4丁目）破損 県が災害復旧事業により対応予定 7/21 復旧予定時期未定（県）
			7/6 18:00 小坪越農道（遊歩道）のコンクリートが隆起及びクラック（2m×7m） 7/23 現在修理中。お盆明けに修理完了予定
	農林施設 （農道・林道等）	1 箇所	7/2 6:12 林 0016 郷原線（郷原野路の里2丁目4）で倒木 倒木撤去
	港湾・漁港施設	1 箇所	7/6 未明 大浦崎海岸沿いの法面で倒木 7/12 倒木撤去
	上下水道施設	なし	
	③ 普通財産	なし	

(4) その他の被害状況

被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
4 箇所	7/2 9:35 苗代町戸石団地内で倒木により畑の小屋損壊
	7/3 10:47 宅地崖（川尻町東4丁目8番7号）が崩落。ブルーシート措置
	7/4 9:49 民地法面（西惣付町12-7）の崩落
	7/6 14:20 身体障害者施設西側（仁方町戸田4407）の山崖が崩落 （長さ4m×高さ5m×幅2m）

令和8年7月1日から7月6日の降雨に係る被害状況等について (第2報)

1 災害体制、避難情報等の状況

日 付	時 刻	気象状況等	災害体制
7/1 (水)	12:05	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	15:55	レベル2大雨注意報発表	
7/2 (木)	05:12	レベル2土砂災害注意報解除 レベル2大雨注意報解除	
7/4 (土)	10:47	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	17:31	レベル2土砂災害注意報解除	
7/5 (日)	06:04	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	20:52	レベル2大雨注意報発表	
7/6 (月)	15:18	レベル2大雨注意報解除	
	20:01	レベル2土砂災害注意報解除	

2 雨量情報

項 目	日 時	場 所	雨 量
最大累加雨量	7/4 05:30 ~ 7/6 14:00	倉橋	97.5mm
最大時間雨量	7/6 06:00 ~ 7/6 07:00	斎島	14mm

3 避難所の状況

区分	避難所数	最大避難世帯数	最大避難者数	開設期間
開設避難所	なし	—	—	—
自主避難	1施設※1	3世帯	3名	7/1 17:15 ~ 7/2 6:45 7/5 16:30 ~ 7/6 7:25

※1：つばき会館

4 道路及び交通機関の状況

(1) 交通規制

No.	路線名	規 制	原 因	復 旧	備 考
1	県道小多田安浦線（赤向坂）	7/4 14:50 通行止め	落石		対応中

(2) 主要な交通機関

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
				なし	

(3) 生活バス

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
1	陸路	富士交通	安浦地区	7/4 安浦駅15:59発便から、白稲～赤向坂で運転見合わせ、女子畑上で折り返し運行	<u>未定</u>

5 ライフラインの状況（水道，電気，ガス）

なし

6 休校情報

なし

7 人的被害・物的被害の状況

(1) 人的被害状況

被害なし

(2) 家屋被害状況

被害なし

(3) 公共施設等被害状況

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設（学校，福祉，環境衛生，産業振興施設等）	1 箇所	
学校・保育所	なし	
福祉施設	なし	
産業振興施設	なし	
文化スポーツ施設	1 箇所	7/4 10:00 蘭島文化振興施設 白雪楼室内で雨漏り <u>業者確認済（工事未実施）</u>
消防施設	なし	
市民センター・まちづくりセンター	なし なし	
市営住宅	なし	
環境政策	なし	
② インフラ	5 箇所	
土木施設（道路・河川等）	4 箇所	7/2 6:55 焼山西 3 丁目の市道宮ヶ迫西小学校線が冠水 <u>7/14 湧水処理完了</u>
		7/3 15:43 県道小多田安浦線で落石（約 3 m）。落石は撤去されたが、同程度の落石のおそれがあるため通行止め継続
		7/7 県による測量調査開始（地質調査等）
		7/8 県から依頼した防災ドクターによる現地調査開始 <u>7/24～ 大型土のう擁壁の施工（8 日程度）</u> <u>片側交互通行開始日時は未定</u>

区分		被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
			7/4 17:30 中切川の護岸（安浦町内海南4丁目）破損 県が災害復旧事業により対応予定 7/21 復旧予定時期未定（県）
			7/6 18:00 小坪越農道（遊歩道）のコンクリートが隆起及びクラック（2m×7m） 7/23 現在修理中。お盆明けに修理完了予定
	農林施設 （農道・林道等）	1 箇所	7/2 6:12 林 0016 郷原線（郷原野路の里2丁目4）で倒木 倒木撤去
	港湾・漁港施設	1 箇所	7/6 未明 大浦崎海岸沿いの法面で倒木 7/12 倒木撤去
	上下水道施設	なし	
③ 普通財産		なし	

(4) その他の被害状況

被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
4 箇所	7/2 9:35 苗代町戸石団地内で倒木により畑の小屋損壊
	7/3 10:47 宅地崖（川尻町東4丁目8番7号）が崩落。ブルーシート措置
	7/4 9:49 民地法面（西惣付町12-7）の崩落
	7/6 14:20 身体障害者施設西側（仁方町戸田4407）の山崖が崩落 （長さ4m×高さ5m×幅2m）

令和8年7月1日から7月6日の降雨に係る被害状況等について (第2報)

1 災害体制，避難情報等の状況

日 付	時 刻	気象状況等	災害体制
7/1 (水)	12:05	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	15:55	レベル2大雨注意報発表	
7/2 (木)	05:12	レベル2土砂災害注意報解除 レベル2大雨注意報解除	
7/4 (土)	10:47	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	17:31	レベル2土砂災害注意報解除	
7/5 (日)	06:04	レベル2土砂災害注意報発表	災害準備体制 (第1次防災体制)
	20:52	レベル2大雨注意報発表	
7/6 (月)	15:18	レベル2大雨注意報解除	
	20:01	レベル2土砂災害注意報解除	

2 雨量情報

項 目	日 時	場 所	雨 量
最大累加雨量	7/4 05:30 ～ 7/6 14:00	倉橋	97.5mm
最大時間雨量	7/6 06:00 ～ 7/6 07:00	斎島	14mm

3 避難所の状況

区分	避難所数	最大避難世帯数	最大避難者数	開設期間
開設避難所	なし	—	—	—
自主避難	1施設※1	3世帯	3名	7/1 17:15 ～ 7/2 6:45 7/5 16:30 ～ 7/6 7:25

※1：つばき会館

4 道路及び交通機関の状況

(1) 交通規制

No.	路線名	規 制	原 因	復 旧	備 考
1	県道小多田安浦線（赤向坂）	7/4 14:50 通行止め	落石		対応中

(2) 主要な交通機関

No.	種別	会社名等	区 間	状 況	復 旧
				なし	

(3) 生活バス

No.	種別	会社名等	区間	状況	復旧
1	陸路	富士交通	安浦地区	7/4 安浦駅15:59発便から、白稲～赤向坂で運転見合わせ、女子畑上で折り返し運行	<u>未定</u>

5 ライフラインの状況（水道，電気，ガス）

なし

6 休校情報

なし

7 人的被害・物的被害の状況

(1) 人的被害状況

被害なし

(2) 家屋被害状況

被害なし

(3) 公共施設等被害状況

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設（学校，福祉，環境衛生，産業振興施設等）	1 箇所	
学校・保育所	なし	
福祉施設	なし	
産業振興施設	なし	
文化スポーツ施設	1 箇所	7/4 10:00 蘭島文化振興施設 白雪楼室内で雨漏り <u>業者確認済（工事未実施）</u>
消防施設	なし	
市民センター・まちづくりセンター	なし なし	
市営住宅	なし	
環境政策	なし	
② インフラ	5 箇所	
土木施設（道路・河川等）	4 箇所	7/2 6:55 焼山西 3 丁目の市道宮ヶ迫西小学校線が冠水 <u>7/14 湧水処理完了</u>
		7/3 15:43 県道小多田安浦線で落石（約 3 m）。落石は撤去されたが、同程度の落石のおそれがあるため通行止め継続
		7/7 県による測量調査開始（地質調査等）
		7/8 県から依頼した防災ドクターによる現地調査開始 <u>7/24～ 大型土のう擁壁の施工（8 日程度）</u> <u>片側交互通行開始日時は未定</u>

区分		被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
			7/4 17:30 中切川の護岸（安浦町内海南4丁目）破損 県が災害復旧事業により対応予定 7/21 復旧予定時期未定（県）
			7/6 18:00 小坪越農道（遊歩道）のコンクリートが隆起及びクラック（2m×7m） 7/23 現在修理中。お盆明けに修理完了予定
	農林施設 （農道・林道等）	1 箇所	7/2 6:12 林 0016 郷原線（郷原野路の里2丁目4）で倒木 倒木撤去
	港湾・漁港施設	1 箇所	7/6 未明 大浦崎海岸沿いの法面で倒木 7/12 倒木撤去
	上下水道施設	なし	
③ 普通財産		なし	

(4) その他の被害状況

被害施設数 ・箇所数等	主な被害施設等
4 箇所	7/2 9:35 苗代町戸石団地内で倒木により畑の小屋損壊
	7/3 10:47 宅地崖（川尻町東4丁目8番7号）が崩落。ブルーシート措置
	7/4 9:49 民地法面（西惣付町12-7）の崩落
	7/6 14:20 身体障害者施設西側（仁方町戸田4407）の山崖が崩落 （長さ4m×高さ5m×幅2m）