

# 通学路対策要望箇所図(豊浜地区)




26-33:道幅が狭く、線形が悪く危険



(要望案)

現道幅 L=0.5km

# 通学路対策要望箇所図(豊地区)



28-2:横断歩道を渡る際に、車両と接触する危険性がある



(要望案)  
信号機の設置