

通学路対策箇所図(倉橋地区)

26-36: 交通が多く見通しが悪いため危険



(要望案)


注意喚起の道路標示板又は路面標示設置

26-38: 道幅が狭く歩道が無いため危険



(要望案)

北側植え込みを撤去し歩道確保及びガードパイプ設置



26-37: 歩道側溝に蓋が無く危険



(要望案)

側溝にグレーチング設置

26-39: 歩道が狭くガードレールが無いため危険



(要望案)

歩道拡張及びガードパイプ設置