

通学路対策要望箇所図(阿賀地区)①



R6-5:横断歩道がないため、車道を横断する際に危険



(対策方法)
歩行者横断指導線の設置,
「歩行者注意」の路面標示

26-29:道幅が狭く、線形が悪く危険



(対策方法)
現道拡幅 L=0.5km

R2-2:通学路と気づかずにスピードを出して走る車がいる危険



(対策方法)
減速の路面標示

通学路対策要望箇所図(阿賀地区)②

